

郑州市管城回族区十八里河镇人民政府文件

十政发〔2016〕21号

十八里河镇人民政府 关于印发《十八里河镇集中开展消防隐患 排查整治实施方案》的通知

各村、镇直各部门、各相关单位：

现将《十八里河镇集中开展消防隐患排查整治实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2016年3月22日

十八里河镇集中开展消防隐患排查整治 实施方案

为做好我镇消防安全工作，镇政府决定即日起至4月底，在全镇范围内组织开展消防安全排查整治集中行动，特制定本方案。

一、工作目标

深刻吸取近期省内外火灾事故教训，充分认识消防安全形势的严峻性、紧迫性，进一步强化“底线意识”，加大工作力度，对重点领域、重点企业严防死守、铁腕整治，全面排查治理事故隐患，严厉打击各类非法违法行为，切实解决突出问题和薄弱环节，预防和减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，努力实现全镇消防安全形势持续稳定。

二、重点查处领域

全镇所有行业领域，所有生产经营企事业单位和人员密集场所。重点对群众安置区、居民楼院、学校、医院、养老院、娱乐场所、商场市场等行业领域实施攻坚，对反复发生、长期未得到根治的问题进行重点查处。

三、工作任务

(一) 排查群众临时过渡安置区消防隐患。针对全镇拆迁临时安置区建设密度大、人员居住密集、电气线路不规范等重大消防隐患问题，加快改建进度，加强巡查力量，落实防范责任，做好应急值守，确保群众安全。

（二）排查消除消防领域安全隐患。以养老院、小学、幼儿园、医院及人员聚集的公共场所为重点对象，以建筑材料、电气线路、疏散通道、灭火设施等为重点内容，全面深化消防安全集中整治专项行动。

（三）排查消除彩钢板建筑消防隐患。对存在彩钢板（夹心材料为易燃可燃泡沫）建筑的，要立即进行拆除，对短时间无法拆除的，要制定详细的整改计划和应急措施，增加巡防和保安数量。

（四）排查消除居民住宅小区消防安全隐患。加快居民楼院电动车充电棚建设，重点整治公共区域电气安装不规范和私拉乱接电气线路问题、违规存放电动自行车和充电问题，违规堆放物品以及住宿、生产经营、储存“三合一”、“二合一”问题，一楼擅自改变使用功能影响疏散等问题。

（五）排查消除文化、公共服务领域消防安全隐患。针对商场、市场、公共娱乐场所等人员聚集场所，加强消防安全风险评估和预判研判，加强安全管理，强化防火、防暴恐、防踩踏措施，确保万无一失。

（六）排查消除危险化学品、烟花爆竹领域消防安全隐患。深入开展危险化学品、烟花爆竹专项治理活动，加大经营、储存、运输环节的检查力度，严厉打击非法违法、违规违章行为。

四、责任分工

各村、镇直各部门、各相关单位主要领导负责各自辖区集中

行动的组织领导，对各自辖区集中行动负总责，切实履行好领导责任；分管领导要按照“一岗双责”的要求，履行好分管系统集中行动的领导责任；各行业主管部门按照“谁主管、谁负责，三管三必须”原则，具体负责本行业领域、本系统“消防安全排查整治集中行动”活动，指导活动有序有效开展。安全办要充分发挥主力军作用，切实履行监管职责，扎实开展消防安全整治行动，认真查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。社会单位要认清自身的消防责任主体地位，深入推进“四个能力”的建设，真正做到“安全自查、隐患自改、责任自负”。各村、镇直各部门、各相关单位务必高度重视，精心组织，周密安排，针对本单位存在问题（附件：全镇消防安全隐患一览表），按照标准更高、力度更强、声势更大的要求，明确工作任务，细化责任目标，狠抓工作落实，务求整治实效。

五、有关要求

（一）全面排查整治。各村、镇直各部门、各相关单位要以对消防隐患问题“零容忍”的态度，对各类隐患开展全过程、全覆盖的排查。每次检查都要认真填写检查情况表，详细记录检查时间、被检查单位的名称、检查人员、发现的隐患问题、提出的整改要求，并由被检查单位主要负责人签字确认。对排查出的隐患和问题，要全部建立台账、列出清单，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，确保按时销号落实。

（二）强化宣传教育。各村、镇直各部门、各相关单位要把

提高全民消防安全意识作为一项重要的基础性工作，深入开展消防安全宣传教育进机关、进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，特别是把社区楼院电动车充电作为重中之重，切实增强广大群众的消防安全意识和自救逃生能力。

（三）严格责任追究。各村、镇直各部门、各相关单位要切实履行自身消防工作职责，扎实开展火灾隐患治理工作。镇政府将按照隐患追究、过程追究、效能追究和顶格追究的责任追究办法，定期组织开展明察暗访。凡发现消防工作棚架，长期存在重大火灾隐患整改不到位的，将在全镇范围内予以通报；凡发生亡人或者较大以上火灾事故的，将对相关责任人进行责任倒查，并按照相关规定严肃追责。

各村、镇直各部门、各相关单位在集中活动结束后，要对本村、本部门、本单位活动开展情况进行总结，并于4月30日17点前将电子稿报至：

邮箱：sblhqyb66751316@163.com

联系电话：66751316

附件：全镇消防安全隐患一览表

全镇消防安全隐患一览表

序号	消防隐患	责任部门
1	<p>1、“多合一”现象普遍。村民自建房普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>2、消防车通道不畅。道路车辆停放、摊贩占道经营等挤占消防车通道，道路上方电线私拉乱扯严重影响消防车通行。</p> <p>3、电动车治理效果不明显。村民自建房，村民、租户在楼梯间违规充电普遍。</p> <p>4、柴郭村旧木材市场，仓储类建筑火灾隐患突出。普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>5、违规使用锅炉的加工厂、作坊存在极大消防隐患。</p>	柴郭
2	<p>1、“多合一”现象普遍。村民自建房普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>2、消防车通道不畅。道路车辆停放、摊贩占道经营等挤占消防车通道，道路上方电线私拉乱扯严重影响消防车通行。</p> <p>3、电动车治理效果不明显。村民自建房，村民、租户在楼梯间违规充电普遍。</p> <p>4、仓储类建筑火灾隐患突出。普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>5、违规使用锅炉的加工厂、作坊存在极大消防隐患。（加工面筋、小食品、豆腐）</p> <p>6、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。</p> <p>7、储存、分装液化气存在消防隐患。</p> <p>8、网吧、台球厅等密集型娱乐场所消防通道阻塞，消防设备缺失，没有逃生门。</p>	十八里河

	9、村内燃烧垃圾现象严重，存在极大消防隐患。	
3	<p>1、“多合一”现象普遍。村民自建房普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>2、消防车通道不畅。道路车辆停放、摊贩占道经营等挤占消防车通道，道路上方架空线路影响消防车通行。</p> <p>3、电动车治理效果不明显。村民自建房，村民、租户在楼梯间违规充电普遍。</p> <p>4、仓储类建筑火灾隐患突出。普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>5、违规使用锅炉的加工厂、作坊存在极大消防隐患。（食品加工作坊）</p> <p>6、储存、分装液化气存在消防隐患；存在危险化学品仓库。</p> <p>7、网吧等密集型娱乐场所消防通道阻塞，消防设备缺失，没有逃生门。</p> <p>8、村内燃烧垃圾现象严重，存在极大消防隐患。</p>	河西袁
4	<p>1、“多合一”现象普遍。村民自建房普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>2、消防车通道不畅。道路车辆停放、摊贩占道经营等挤占消防车通道，道路上方电线私拉乱扯严重影响消防车通行。</p> <p>3、电动车治理效果不明显。村民自建房，村民、租户在楼梯间违规充电普遍。</p> <p>4、王垌村北废品市场，仓储类建筑火灾隐患突出。普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>5、违规使用锅炉的加工厂、作坊存在极大消防隐患。（加工面筋、麻辣小食品）</p> <p>6、储存、分装液化气存在消防隐患。</p> <p>7、网吧等密集型娱乐场所消防通道阻塞，消防设备缺失，没有逃生门。</p> <p>8、村内燃烧垃圾现象严重，存在极大消防隐患。</p>	王垌

5	<p>1、农贸市场、加油站存在严重安全隐患。</p> <p>2、仓储类建筑火灾隐患突出。南四环及 107 沿线市场、物流园消防安全管理混乱，普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>3、“多合一”现象普遍。普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>4、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。</p>	南小李庄
6	<p>1、环宇加油站存在严重安全隐患。</p> <p>2、小刘村旧木材市场，仓储类建筑火灾隐患突出。南四环及 107 沿线市场、物流园消防安全管理混乱，普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>3、“多合一”现象普遍。普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>4、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。</p> <p>5、村内燃烧垃圾现象严重，存在极大消防隐患。</p>	小刘村
7	<p>1、仓储类建筑火灾隐患突出。南四环及 107 沿线市场、物流园消防安全管理混乱，普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>2、“多合一”现象普遍。普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p>	刘东

8	<p>1、仓储类建筑火灾隐患突出。钢材市场、彩板厂园区消防安全管理混乱，普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>2、“多合一”现象普遍。普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>3、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。</p>	八郎寨
9	1、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。	小王庄
10	<p>1、“多合一”现象普遍。普遍存在一层生产、加工、仓储，二层以上住人，且一层加工区与楼梯间无防火门分隔，生产加工原材料多属易燃品，电气线路敷设混乱，极易引发火灾，人员逃生困难。</p> <p>2、仓储类建筑火灾隐患突出，普遍存在无消防水源、“三合一”、电线敷设混乱、消防设施配置不全、堵塞消防通道、搭建违规彩钢板房的现象、建筑耐火极限低、违规留宿人员、消防设施缺损严重。</p> <p>3、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。</p> <p>4、储存、分装液化气存在消防隐患。</p>	大王庄 东吴河
11	1、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。	站马屯
12	1、临时安置点、建筑工地存在消防安全隐患。	南刘庄